**Posúdenie zdravotného a statického stavu dreviny**

Dátum: 31.08.2018

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Identifikácia lokality:

Kraj, okres: Bratislavský kraj, Bratislava I.
Katastrálne územie: Bratislava – Staré Mesto
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela C-KN: 21586/7
- pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce
Vlastník pozemku: Hlavné mesto SR Bratislava

Identifikácia dreviny/drevín:

Rodový a druhový názov: dub letný stĺpovitý-Fastigiata (Qurcer robur `Fastigiata`)
Počet: 19
Obvod kmeňa: 25 cm

Hodnotenie stavu dreviny:

Stromy rastú ako novovysadené cestné stromoradie pri Drotárskej ceste. 18 ks stromov je úplne odumretých, z toho je jeden vylomený aj s kotviacou klietkou. Jeden strom (č. 15) má niekoľko živých výmladkov z kmeňa, avšak nie je predpoklad a perspektíva, že by z takto poškodenej dreviny vyrástol plnohodnotný a kvalitný alejový strom.
Stromy sa nedajú považovať za rizikové alebo nebezpečné, nakoľko sa jedná o mladé dreviny malých parametrov. Považujeme za nevhodné a neestetické, aby boli takéto stromy ponechávané na stanovišti v centrálnej mestskej zóne.

Navrhované opatrenia:
asanácia stromu

Dátum obhliadky: 30.08.2018

Vypracoval: Ing. Eva Lalinská, zapísaná pod číslom F-155/2018 v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dátum: august 2018

arbor vitae

Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.
Royova 2
831 01 Bratislava
WWW.ARBORISTIKA.SK
IČO:36291072 DIČ:2022171503

situácia

fotodokumentácia

stromy č. 1 - 6

stromy č. 7 - 10

strom č. 9 - vylomený



strom č. 14

stromy č. 11 – 13

stromy č. 15 - 19